

1/8

	TS	1	2	3	4	5	6	7	8
FRAME 0	FCCH								
1	SCH								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	FCCH								
11	SCH								
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20	FCCH								
21	SCH								
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30	FCCH								
31	SCH								
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40	FCCH								
41	SCH								
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

FIG.1a

	TS	0	1	2	3	4	5	6	7
FRAME 0		X	X		D(0)	X	X	X	X
1		X	X		D(0)	X	X	X	X
2		X	X		D(0)	X	X	X	X
3		X	X		D(0)	X	X	X	X
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21			C(0)	X	X	X	X	X	X
22			C(0)	X	X	X	X	X	X
23			C(0)	X	X	X	X	X	X
24			C(0)	X	X	X	X	X	X
25	IDLE	CPCCH							
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34			C(0)	X	X	X	X	X	X
35			C(0)	X	X	X	X	X	X
36			C(0)	X	X	X	X	X	X
37			C(0)	X	X	X	X	X	X
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47			C(11)	X	X	X	X	X	X
48			C(11)	X	X	X	X	X	X
49			C(11)	X	X	X	X	X	X
50			C(11)	X	X	X	X	X	X
51	IDLE	CSCH							

FIG.1b




FIG.2




FIG.4

002021 2422266




FIG. 3

002027 2422260




FIG.5




FIG.6

5/8




FIG. 7




FIG. 8

6/8




FIG. 9




FIG. 10

002025 2642269




FIG.11




FIG.12

002027 4422260




FIG. 13




FIG. 14